

# INFORME TÉCNICO




VI - IT 0070808

## Mancais de Chapa - Flanges Alteração do revestimento Corrotect® e atualização de nomenclatura

O Grupo Schaeffler, por meio das suas marcas INA & FAG, vem comunicar a alteração do revestimento Corrotect® e a atualização de nomenclatura dos Mancais de Chapa.

Essa alteração que ocorrerá a partir de 01 de outubro de 2008, consiste apenas na substituição do cromo Hexavalente por cromo Trivalente na composição do revestimento, o que modificará sua cor atual para uma coloração prata iridescente.

Exemplo:



Exemplo da nova nomenclatura:

03.72 MSB → FLAN72-MSB-FA125

Em caso de dúvidas, favor contatar nossos departamentos comercial e de engenharia do produto.

Emitido em 20/08/2008  
Assunto técnico sujeito a mudança  
do Grupo Schaeffler

**Schaeffler Brasil Ltda.**  
Av. Independência, 3500A  
18087-101 - Sorocaba - SP  
SAC 0800 11 10 29  
e-mail: sac.br@schaeffler.com  
www.schaeffler.com.br

**SCHAEFFLER GROUP**  
INDUSTRIAL